

6月19日～21日の能登地方を震源とする地震について（第16報）  
【令和4年6月27日15時00分現在】

石川県災害対策本部

| 市町名 | 人的被害(人) |       |     |    | 住家被害(棟) |    |      |      |      | 非住家被害(棟) |     |
|-----|---------|-------|-----|----|---------|----|------|------|------|----------|-----|
|     | 死者      | 行方不明者 | 負傷者 |    | 全壊      | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 公共建物     | その他 |
|     |         |       | 重傷  | 軽傷 |         |    |      |      |      |          |     |
| 珠洲市 |         |       |     | 6  |         |    |      |      |      |          |     |
| 能登町 |         |       |     | 1  |         |    |      |      |      |          |     |
| 計   |         |       |     | 7  |         |    |      |      |      |          |     |

## 1 地震の概要

### ①令和4年6月19日15時08分発生地震

- (1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約13km）
- (2) 地震の規模 マグニチュード5.4
- (3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）
  - [震度6弱] 珠洲市
  - [震度5弱] 能登町
  - [震度4] 輪島市
  - [震度3] 七尾市、羽咋市、かほく市、志賀町、中能登町、穴水町

### ②令和4年6月20日10時31分発生地震

- (1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約14km）
- (2) 地震の規模 マグニチュード5.0
- (3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）
  - [震度5強] 珠洲市
  - [震度4] 能登町
  - [震度3] 七尾市、輪島市

### ③令和4年6月20日14時50分発生地震

- (1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約10km）
- (2) 地震の規模 マグニチュード4.2
- (3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）
  - [震度4] 珠洲市

### ④令和4年6月21日10時42分発生地震

- (1) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ 約10km）
- (2) 地震の規模 マグニチュード4.2
- (3) 県内の震度（震度3以上が観測された市町）
  - [震度3] 珠洲市、能登町

## 2 人的被害の状況

軽傷 7人

(珠洲市) 10才未満：女性1人、70代：男性2人、女性2人、  
80代：女性1人  
(能登町) 70代：女性1人

## 3 住家被害の状況 報告なし

## 4 非住家被害の状況 報告なし

## 5 避難所の開設状況

珠洲市：10箇所開設（避難者数：最大約15人）

→20日5時10分時点ですべての避難所閉所

→20日11時35分10箇所開設（避難者数：最大約5人）

→21日5時10分すべての避難所閉所

## 6 災害対策本部の設置状況

石川県：19日15時08分設置

珠洲市：19日15時10分設置

能登町：19日15時30分設置 →17時30分解散

輪島市：設置なし

## 7 その他の被害状況

- ・志賀原子力発電所 1・2号機（停止中）異常なし
- ・七尾大田火力発電所 1・2号機（稼働中）異常なし
- ・舢倉島発電所 異常なし
- ・七尾国家石油ガス備蓄基地 異常なし
- ・道路関係：【県道】（主）折戸飯田線で法面に亀裂確認  
片側交互通行1箇所  
【市町道】珠洲市1箇所で行き止まり（迂回路あり）  
6月22日10時00分 市道726号線通行止め解除
- ・河川関係：【重要水防箇所】異常なし  
【その他河川】4河川8箇所で護岸ブロックの亀裂など小規模な被害
- ・海岸関係：宝立正院海岸（上戸地区）で堤防背後の水叩きコンクリートに段差・亀裂発生
- ・港湾関係：飯田港で物揚場のエプロン部等に、目地の開き確認  
※利用上支障なし
- ・砂防関係：土砂災害警戒区域：小規模な崩落3箇所（珠洲市岩坂町地内）  
珠洲市内の土砂災害警戒区域（急傾斜）136箇所の  
点検が終了（県調査分）  
珠洲市内の土砂災害特別警戒区域（急傾斜・土砂流）246箇所の  
点検が終了（市調査分）

- ・ ため池：珠洲市三崎町細屋の防災重点ため池で堤防に亀裂確認  
（長さ8.4m、深さ約0.5m）  
※20日からため池の水抜き開始（22日に完了）  
21日10時40分亀裂部分へのブルーシート設置完了
- ・ 農道：珠洲市1箇所で行き止まり → 22日10時00分行き止まり解除  
広域農道珠洲地区火宮橋 国が確認したところ「異常なし」
- ・ 農地：珠洲市正院町飯塚の水田に土砂が流入（4ほ場 計約100㎡）  
珠洲市若山町の水田で亀裂による漏水（3箇所 波板による応急対策完了）  
珠洲市若山町の水田法面崩壊（5箇所）  
珠洲市若山町の水路崩壊（2箇所）  
能登町当目の水田法面崩壊（長さ15m、高さ5m）
- ・ 畜産：牛舎2箇所
  - ・ 牛舎の扉破損落下（特に影響なし）
  - ・ 牛舎の基礎一部ひび割れ
- ・ 北部家畜保健衛生所能登駐在所の電機メーターのパネルにひび割れ
- ・ JAすずし若山町ライスセンターの建物の基礎、壁に亀裂（計3箇所）  
※業務への影響なし
- ・ JAすずし正院町肥料一時保管庫（旧配送センター）  
保管庫の屋根が一部落下 ※業務への影響なし
- ・ 森林関連：珠洲市正院町の山腹で崩落確認（数本倒木し、ため池に落下）  
（取水に影響なし）  
※21日からため池の水抜き開始（22日に完了）  
珠洲市正院町飯塚の人家裏山崩落（崩土除去、大型土のう設置済み）
- ・ 珠洲市蛸島漁港：荷さばき所の支柱コンクリート（漁協管理）一部剥離、  
製氷施設配管（漁協管理）に亀裂 ※21日修繕完了  
岸壁背後用地の沈下による段差が発生  
（8cm×80m、4cm×22m） ※漁業活動支障なし
- ・ 珠洲市鶴飼漁港：漁港区域内の見附島で一部崩落あり（漁港施設に影響なし）
- ・ 北陸鉄道バス：定期観光バス「おくのと号」6月21日、22日運休
- ・ 能登空港ターミナルビル：ビル内にひび割れ（23箇所）
- ・ のと里山空港：除雪車庫の壁剥離1箇所
- ・ 県立飯田高校（珠洲市）：窓5枚破損、外壁亀裂数箇所、石碑転倒、  
水道管破損2箇所（応急処置済）  
→6月20日、21日休校、6月22日から通常再開
- ・ 市立正院小学校（珠洲市）：水漏れ
- ・ 市立緑丘中学校（珠洲市）：消火栓破損
- ・ 市立飯田小学校（珠洲市）：グラウンド亀裂  
緑丘中にある給食センター（学校給食緑丘共同調理場）の給水設備の漏水により  
給食が提供できず、正院小、蛸島小は6月20日は午前中で授業打ち切り  
※6月21日から通常再開
- ・ 町立松波小学校（能登町）：壁タイル破損
- ・ 町立松波中学校（能登町）：扉止め破損、柱ひび割れ
- ・ 珠洲第一県職員住宅：天井からの水漏れ1棟9部屋
- ・ 珠洲第二県職員住宅：受水槽ポンプ漏水

- ・ 高齢者関係施設：5施設から壁にひび割れ等の報告あり  
→いずれも入居者のサービス提供に支障なしと報告
- 珠洲市：美笑苑（老健）：壁にひび割れ  
長寿園（特養）：壁にひび割れ  
珠洲市波の花（デイ）：壁にひび割れ  
あいずみデイケア（通りハ）：壁にひび割れ、天井タイル剥離  
第三長寿園（特養）：壁にひび割れ等
- 能登町：第二長寿園（特養）：壁にひび割れ等
- ・ 保育施設：しらさぎ保育所（能登町）：外回り床ひび割れ、軒裏天井材剥離
- ・ 市町の水道施設  
能登町：宇出津地内の配水管（VP管φ50）から漏水 → 24日19時復旧完了
- ・ 奥能登クリーン組合管理棟：1階、2階の内壁にひび割れ  
※施設は通常どおり運転中
- ・ 道の駅すずなり：旧駅舎のプラットフォームの一部がひび割れ
- ・ 珠洲ビーチホテル：ロビーの窓ガラスが2枚破損
- ・ 木ノ浦ビレッジ：コテージの板張り部分の一部がひび割れ、漏水、  
管理棟の手すり倒壊
- ・ のとじ荘：内装の歪み発生
- ・ 水道被害（珠洲市）：個人宅及び施設等で207件の漏水（194件修繕完了）