

# 能登半島地震災害復旧工事



床クラック補修状況



壁クラック補修状況



柱脚部分の破損状況



エポキシ樹脂注入状況

平成19年3月25日に発生した能登半島地震により県有建築物も多数の被害を受けたため、同年7月から平成20年3月にかけて復旧工事を行った。  
 コンクリート壁や柱、床などのクラックや、破損したエキスパンションジョイント部分、外構のひび割れ、設備機器などについて、補修や再整備を行った。



開口部、エキスパンションジョイントの被害状況



同左の修繕後

DATA  
 ⑧改修工事等  
 平成19年7月～平成20年3月