着手前の石垣上面

石材左部が劣化粉砕

矢印部分に孕みだしのピーク。
背後は沈下し出窓基礎石が傾いている。背後に巨木。

根石の状況

現状の最下段は石面が前に出ている。
石面上部を斜めに削り段差を調整している。

現状の最下段より上の石が迫り出す。
最下段では面がやや前倒れする石材もある。

自然面のままの石材。
周辺と比べ面が引っ込む。
石材の下が空いている。

石垣の変形状況

F面石垣　上面遺構全景　（①二重塀控柱柱穴、②出窓控柱礎石、腕木を置く石）

石垣背後の樹木根の状況