

令和8年2月12日
環境政策課長 蟹由
電話 076-225-1460
(内線 4210)

本日実施した水の採取の分析結果等について

1. 本日（2月12日）、追加で調査することとしていたセイモア橋（別紙 A 地点）と内尾前橋（別紙 B 地点）で水を採取し、分析した結果、いずれも油臭は確認されませんでした。
2. また、直海谷川周辺地域で、油の流出等の可能性について聞き取りを実施しております。
3. なお、明日（2月13日）は、現状の把握のため、これまでの調査で油臭が認められた地点（広瀬大橋（右岸）、板尾前橋、イネコ谷橋）で再度水を採取し、調査を行うこととしております。

手取川水質事故の原因調査について



○ 採水ポイント
※ () は取水口からの距離

