

参考資料6 特殊項目の測定結果（銅、亜鉛）

（単位：mg/L）

水 域 名	測 定 地 点 名	銅			亜 鉛		
		最小 ~ 最大	k / n	平均	最小 ~ 最大	k / n	平均
梯川下流	鶴ヶ島橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 6		0.01 ~ 0.04	6 / 6	0.02
梯川上流	土合橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 6		<0.01 ~ 0.03	3 / 6	0.02
"	花板用水取入口	<0.01 ~ 0.04	5 / 6	0.02	<0.01 ~ 0.35	5 / 6	0.17
"	お茶用水取入口	<0.01 ~ 0.06	17 / 24	0.02	<0.01 ~ 0.37	22 / 24	0.15
"	埴田用水取入口	<0.01 ~ 0.01	2 / 6	0.01	<0.01 ~ 0.40	5 / 6	0.12
郷谷川	主谷川合流点上流	0.06 ~ 0.20	6 / 6	0.14	0.07 ~ 0.59	6 / 6	0.34
"	主谷川合流点下流	<0.01 ~ 0.77	20 / 24	0.23	<0.01 ~ 3.7	22 / 24	0.96
"	西俣川合流点上流	0.03 ~ 0.28	6 / 6	0.14	0.14 ~ 1.1	6 / 6	0.68
"	沢大橋	<0.01 ~ 0.24	20 / 24	0.08	<0.01 ~ 1.5	23 / 24	0.39
"	金平大湯用水取入口	<0.01 ~ 0.07	5 / 6	0.05	0.11 ~ 0.51	6 / 6	0.35
"	平野橋	<0.01 ~ 0.13	5 / 6	0.05	0.17 ~ 0.96	6 / 6	0.42
光谷川	光谷川堰上流	<0.01 ~ <0.01	0 / 6		<0.01 ~ 0.05	4 / 6	0.02
前川	浮柳新橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 24		<0.01 ~ 0.31	16 / 24	0.04
木場瀉	木場瀉中央部	<0.01 ~ 0.06	1 / 24	0.06	<0.01 ~ 0.11	11 / 24	0.02
手取川下流	美川大橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.01 ~ 0.02	1 / 2	0.02
犀川下流	二ツ寺橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.01	4 / 12	0.01
伏見川	伏見川橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.02	6 / 12	0.01
浅野川下流	鞍降橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.01	4 / 12	0.01
森下川下流	森本大橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.02	3 / 12	0.01
金腐川	金腐川橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.01	1 / 12	0.01
河北瀉及び大野川の一部	粟ヶ崎橋	<0.01 ~ <0.01	0 / 12		<0.01 ~ 0.02	2 / 12	0.02

（備考） k：検出された検体数

n：総検体数

平均：報告下限値以上の検体の平均