

参考資料6 特殊項目の測定結果（銅、全亜鉛）

(単位: mg/L)

水域名	測定地点名	銅			全亜鉛						
		最小	～	最大	k / n	平均	最小	～	最大	k / n	平均
梯川下流	石田橋	—		0 / 0	—	—	0.006	～	0.043	4 / 4	0.023
梯川上流	土合大橋	<0.01	～	<0.01	0 / 6	<0.01	0.005	～	0.007	6 / 6	0.006
〃	花坂用水取入口	<0.01	～	0.01	5 / 6	0.01	0.039	～	0.10	6 / 6	0.065
〃	お茶用水取入口	<0.01	～	0.01	8 / 12	0.01	0.036	～	0.089	12 / 12	0.057
〃	埴田用水取入口	<0.01	～	0.03	1 / 6	0.03	<0.005	～	0.054	4 / 6	0.035
郷谷川	主谷川合流点上流	0.10	～	0.18	6 / 6	0.13	0.18	～	0.31	6 / 6	0.23
〃	主谷川合流点下流	0.08	～	0.98	12 / 12	0.23	0.20	～	0.87	12 / 12	0.34
〃	西俣川合流点上流	0.01	～	0.14	6 / 6	0.08	0.056	～	0.36	6 / 6	0.18
〃	沢大橋	0.02	～	0.06	12 / 12	0.04	0.066	～	0.20	12 / 12	0.12
〃	金平大湯用水取入口	0.01	～	0.04	6 / 6	0.03	0.070	～	0.18	6 / 6	0.11
〃	平野橋	0.02	～	0.04	6 / 6	0.03	0.086	～	0.20	6 / 6	0.14
光谷川	光谷川堰上流	<0.01	～	<0.01	0 / 6	<0.01	0.011	～	0.030	6 / 6	0.017
前川	浮柳新橋	<0.01	～	<0.01	0 / 12	<0.01	0.006	～	0.019	12 / 12	0.011
木場潟	木場潟中央	<0.01	～	<0.01	0 / 12	<0.01	<0.005	～	0.039	8 / 12	0.013
手取川下流	美川大橋	—		0 / 0	—	—	<0.001	～	0.006	1 / 2	0.006
犀川下流	二ツ寺橋	<0.01	～	0.01	1 / 4	0.01	<0.005	～	0.021	3 / 4	0.011
伏見川	伏見川橋	<0.01	～	<0.01	0 / 4	<0.01	0.005	～	0.023	4 / 4	0.011
浅野川下流	鞍降橋	<0.01	～	<0.01	0 / 4	<0.01	0.005	～	0.010	4 / 4	0.007
森下川下流	森本大橋	<0.01	～	<0.01	0 / 4	<0.01	<0.005	～	0.010	1 / 4	0.010
金腐川	金腐川橋	<0.01	～	<0.01	0 / 4	<0.01	<0.005	～	<0.005	0 / 4	<0.005
河北潟及び 大野川の一部	栗崎橋	<0.01	～	<0.01	0 / 4	<0.01	0.006	～	0.015	4 / 4	0.008

(備考) k : 検出された検体数

n : 総検体数

平均 : 報告下限値以上の検体の平均