

5月5日の能登地方を震源とする地震による被害等の状況について（第25報）

【令和5年5月25日13時00分現在】

1 被害の状況（人的・建物被害）

※前回の被害報から変更のあった部局のみ記載
（変更点に下線）

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)						非住家被害(棟)		
	死者	行方不明者	負傷者		小計	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	小計	公共建物	その他
			重傷	軽傷									
金沢市							1				1		
輪島市							1				1		
珠洲市	1		2	44	47	22	81	<u>649</u>			<u>752</u>		<u>84</u>
能登町				1	1			<u>10</u>			<u>10</u>		1
計	1		2	45	48	22	81	<u>661</u>			<u>764</u>		<u>85</u>

※簡易調査によるものであり、改めて精査が必要

2 地震の概要

①令和5年5月5日14時42分発生地震

(1) 震源地 石川県能登半島沖 (震源の深さ 約12km)

(2) 地震の規模 マグニチュード6.5

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度6強] 珠洲市

[震度5強] 能登町

[震度5弱] 輪島市

[震度4] 金沢市・七尾市・小松市・羽咋市・かほく市・能美市・志賀町・中能登町・穴水町

②令和5年5月5日21時58分発生地震

(1) 震源地 石川県能登半島沖 (震源の深さ 約14km)

(2) 地震の規模 マグニチュード5.9

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度5強] 珠洲市

[震度5弱] 能登町

[震度4] 七尾市・輪島市・穴水町

③5月5日以降、県内で最大震度3以上を観測した地震の回数

[震度6強] 1回 [震度5強] 1回 [震度4] 4回 [震度3] 10回

3 災害対策本部の設置

- ・石川県：5日14時42分設置
- ・珠洲市：5日14時42分設置
- ・能登町：5日14時42分設置
- ・輪島市：6日11時30分設置 → 22日10時00分解散

4 避難所の開設状況

市町名	開設数(箇所)	避難者数(人)	避難者数(人) (参考:前日22時時点)	備考
輪島市	0	0	0	最大3箇所設置7人避難 7日9時40分閉鎖
珠洲市	0	0	0	最大20箇所設置254人避難 20日8時00分閉鎖
能登町	0	0	0	最大3箇所設置21人避難 6日6時40分閉鎖
計	0	0	0	

5 災害救助法の適用

- ・5月5日、2市1町（珠洲市、輪島市、能登町）に適用

6 被災者生活再建支援法の適用

- ・5月12日、珠洲市に適用

7 その他

珠洲市からの要請(5/7)により

- ・簡易ベッド 300個、段ボール間仕切り 150個 を支援

令和5年5月5日地震の被害状況について（農林水産部）



被害状況（5月25日13時現在）

第25報

農業関連 ・農地・農業用施設被害 ※一部地域からの報告であり、今後、施設・内容が増える可能性あり

施設	内容	輪島市	珠洲市	能登町	計	応急対応
農地	法面崩壊	5箇所	4箇所	9箇所	18箇所	波板等で対応
	陥没	—	1箇所	—	1箇所	立入禁止のバリケードを設置予定
農道	亀裂	—	3箇所	—	3箇所	危険箇所に立入禁止のバリケードを設置済
	法面崩壊	1箇所	7箇所	1箇所	9箇所	
	橋梁伸縮装置破損	—	1箇所	—	1箇所	通行に支障なし
	橋台破損	—	2箇所	—	2箇所	危険箇所に立入禁止のバリケードを設置済
水路	破損	—	17箇所	—	17箇所	
	法面崩壊	4箇所	5箇所 (ため池下流1)	7箇所	16箇所	ため池の下流水路は仮設ポンプを設置し、水位をコントロール
ため池	堤防亀裂	—	8箇所	—	8箇所	亀裂にブルーシートを設置し、水位を下げる作業を実施
	法面沈下	—	1箇所	—	1箇所	
揚水機	施設沈下	—	3箇所	—	3箇所	
海岸	護岸頭部倒壊	—	1箇所	—	1箇所	立入禁止のバリケードを設置済
	護岸背後落石	—	1箇所	—	1箇所	

令和5年5月5日地震の被害状況について（農林水産部）



農業関連：いちごの栽培設備が一部損壊（珠洲市）

JA施設で窓ガラス割れなど一部損壊（珠洲市）

水稻の浮き苗被害(約4ha)（珠洲市） → 一部で植え直しの見込み

畜産関連：畜舎の窓枠柱の損壊（珠洲市）、畜舎のガラス割れ・床亀裂（珠洲市）

生乳冷却タンク破損による、生乳1.5t廃棄（能登町）

畜舎の基礎、床、柱等の一部損壊（珠洲市）

畜舎の屋根瓦のずれ（能登町）、畜舎の雨漏り、外構の亀裂（能登町）

→ 応急対策について現地調査中

森林関連：山腹崩壊8箇所（珠洲市4、能登町4）

林道の路肩崩落1箇所（珠洲市）、亀裂5箇所（珠洲市）、落石1箇所（輪島市）

林産施設 木炭釜ひび割れ4箇所（珠洲市2、輪島市1、能登町1）

漁港関連：蛸島漁港の岸壁前傾・沈下、護岸前傾（珠洲市）

→ 給油施設は応急措置を実施済、出漁に問題なし

狼煙漁港（狼煙地区、折戸地区、高屋地区）の岸壁前傾・沈下、施設屋根破損（珠洲市）

寺家漁港の岸壁沈下（珠洲市）

県施設：北部家畜保健衛生所能登駐在所の壁亀裂（能登町）

水産総合センターの地中水道管亀裂（能登町）

被災農林漁業者向け相談窓口（奥能登農林総合事務所内）を5月9日（火）に設置

相談時間9：00～18：00（土日も対応） 連絡先：0768-26-2320