

なだれ危険箇所区域



1:5,000

東二口第二隧道

大倉谷大橋

348018

五味島隧道

50 0 50 100 150 200 m

地理院タイル

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平29情複、第1076号) 承認を得て作成した複製品を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。