

# アドバイスレポート (別添1)

日時：平成30年8月7日(火)

病棟名：一般病棟

## 1. スタッフステーション全般

### 良い点



見た目にもきれいに管理されていました。とても素晴らしいと思います。

汚染した場合、見た目にも古くなった本などは廃棄できるようにしましょう。

### 改善が必要な点



① 開封日の記載がありませんでした。アルコールは揮発性が高い消毒薬であること、使用毎に開封すると濃度の維持が難しいこと、汚染した手でアルコール綿に触れると容器内が汚染されるため、使用期限や使用方法のルールを決めて使いましょう。

② 衛生的に使用、使用毎に直ちに蓋が占められているようでしたら開封後 7 日間使用できますが、施設内で決められた基準がないようでしたのでご検討ください。

### 改善が必要な点



① 床に直置きとなっており、手が触れるところが埃などで汚染する、清掃が十分にできない状況にあります。

② 書類類のため棚を設置するか、清掃することができるようキャスターを付けるなどご検討ください。

### 改善が必要な点



① 軽量コップを患者間で使い回していました。誰がどのように使用しているかが分からないため使用後の物は洗浄するようご検討ください。

② 軽量カップはいくつか準備し、使用前・使用後にカップを入れる容器を準備するのはいかがでしょうか。

## 改善が必要な点



- ① ミキシング台上のフックに輪ゴムや手順書などがかけられていましたが、ミキシング時は必要のない物です。ミキシング中に落下するなどの危険もありますので場所を変えましょう。
- ② 手洗いのペーパーホルダーは上からセットするものですが、箱底に埃が溜まりやすいです。こまめに清掃してください。誇りが溜まらない清掃がしやすいペーパーホルダーの導入ははいかがでしょうか。

病棟名：一般病棟・産婦人科病棟

## 1. スタッフステーション全般

### 良い点



病棟の入り口で面会者へ確実に手指衛生を実践していただけるよう工夫（徹底）されていました。

### 改善が必要な点



未使用の吸引チューブが再利用（再滅菌）されています。単回使用物品にて未使用品であっても開封済み再滅菌することは控えたほうがよいと考えます。再利用する際は院内で基準を設け、安全に再利用できるようにご検討ください。

### 改善が必要な点



- ① ヘその緒がナースセンター内のネームボード前で乾燥途中でした。大切なヘその緒ですが、血液などが付着していること、人の手が交差する場所であることから、別の保管場所をご検討ください。
- ② 現在の場所で手が交差しない空間を設けヘその緒だけを乾燥させる区域とするか他の場所で乾燥させるか工夫して下さい。
- ③ 触れないように風通しのよい容器を活用してください。

### 改善が必要な点



- ① シャワー室がこのようになっていました。ガーゼを何に使用しているか不明とのことでした。不明なガーゼ類であるなら個別洗濯は不用かと思えます。
- ② シャワー室として使用予定がないのであれば、汚物室に置いている洗浄後の器材（ポータブルトイレや陰部洗浄ボトルなど）の保管場所にしてはどうでしょうか。もしくは汚物室にある汚染リネン類を保管する場所に変更するのも一案です。

## 改善が必要な点



布製のぬいぐるみ類がいくつかあります。洗濯済みのものは埃がつかからないよう袋に入れて保管してください。洗濯できないものについては、共有物品として必要であるかの見直しもご検討ください。

病棟名：内視鏡室

## 1. スタッフステーション全般

良い点



内視鏡が保管庫で衛生的に保管されていました。

良い点



内視鏡を洗浄するブラシが乾燥した状態で保管されていました。内視鏡室全体も物品が少なく整理整頓が行き届いておりました。

良い点



内視鏡室にゴーグルが設置されていました。素晴らしいですね。

改善が必要な点



- ① 洗浄後の物品がタオルの上で乾燥していました。タオルは湿っていました。このような場合、タオルに細菌が増殖し器材が汚染する可能性があるため保管方法を見直しましょう。
- ② ふた付きの水切り籠や乾燥機で乾燥などいかがでしょうか。

改善が必要な点



次の日の内視鏡をすでに内視鏡本体スタンドにセットされていました。内視鏡の汚染や故障するリスクが高い為、準備のタイミングをご検討ください。

改善が必要な点




- ① アルコール製剤の開封日の記載がありませんでした。
- ② 使用期限を守り使用しましょう。ラウンド時に開封日が記載されているかなど確認していきましょう。

改善が必要な点



- ① 使用中のポータブルトイレが汚物室のシンク周辺にありました。周辺には消毒後の物を乾燥させる乾燥器などもありました。
- ② 汚物室での清潔区域と不潔区域を分け保管しましょう。

改善が必要な点



- ① 汚物槽の横に洗浄後の尿器などがカーテン越しに保管されていました。
- ② 洗浄後の物を保管する場所を見直しましょう。