


# 11 原子力安全確保関係資料


## (1) 志賀原子力発電所の運転状況（平成24年度）




[特記事項]

年月日	内容
平成25年 3月末現在	(2号機) 第3回定期検査中 (1号機) 第13回定期検査中


## (2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制（平成24年度）




(3) 空間放射線測定地点図 (平成24年度)



(4) 環境試料採取地点図 (平成24年度)



(5) 温排水影響調査地点図（石川県実施分：平成24年度）



(6) 温排水影響調査地点図（北陸電力（株）実施分：平成24年度）

