


11 原子力安全確保関係資料

(1) 志賀原子力発電所の運転状況（平成25年度）




[特記事項]


年月日	内容
平成26年 3月末現在	(2号機) 第3回定期検査中 (1号機) 第13回定期検査中

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制（平成25年度）

○空間放射線量、気象要素の連続測定




(3) 空間放射線測定地点図（平成25年度）




(注) 比較対照局（地点）を除く。

(4) 環境試料採取地点図 (平成25年度)



(注) 比較対照地点を除く。

(5) 温排水影響調査地点図 (石川県実施分：平成25年度)



(6) 温排水影響調査地点図 (北陸電力(株)実施分：平成25年度)

