


11 原子力安全確保関係資料


(1) 志賀原子力発電所の運転状況 (令和元年度)




[特記事項]

年月日	内容
令和2年 3月末現在	(1号機) 第13回定期検査中 (2号機) 第3回定期検査中

(2) 志賀原子力発電所周辺環境放射線モニタリング体制 (令和2年度)




(3) 空間放射線測定地点図 (令和元年度末)




(注) 比較対照局 (地点) を除く。

(4) 環境試料採取地点図 (令和元年度)



(注) 比較対照地点を除く。

(5) 温排水影響調査地点図 (石川県実施分：令和元年度)



(6) 温排水影響調査地点図 (北陸電力(株)実施分：令和元年度)

