


〈中央病院〉

物件11、12 の現状写真、配置図



物件番号11
コンセント位置:自動販売機後方
回収ボックス要

物件番号12
コンセント位置:自動販売機横




〈中央病院〉

物件番号13、14 の現状写真、配置図




物件番号13
コンセント位置:自動販売機後方

物件番号14
コンセント位置:自動販売機後方




〈中央病院〉

物件番号15、16の現状写真、配置図




＜中央病院＞

物件番号17 の現状写真、配置図



物件番号17 コンセント位置:自動販売機横
回収ボックス要




〈中央病院〉

物件番号18 の現状写真、配置図




物件番号18 コンセント位置:自動販売機後方
回収ボックス要 紿茶機有り




〈中央病院〉

物件番号19、20 の現状写真、配置図





物件番号20
コンセント位置:自動販売機後方
ICカード入金機有り
回収ボックス要




〈中央病院〉

物件番号21、22 の現状写真、配置図



〈中央病院〉

物件番号23、24 の現状写真、配置図



＜中央病院＞

物件番号25、26 の現状写真、配置図

