



⑬玉泉院丸南東

⑯本丸北弾薬庫跡



⑱本丸南（近代石段）



㊶石川門土橋北



㊸尾坂門北東



兼六園 栄螺山石垣

兼六園 辰巳用水石垣



⑦ 玉泉院丸北東御居間先下石垣 変形 (前倒れ増大 +223mm)



⑩ 玉泉院丸南西石垣

変形 (前倒れ増大 +175mm)



① 数寄屋屋敷北西櫓台石垣 変形 (前倒れ増大 +7mm)



② 数寄屋屋敷西堀縁石垣 (丸の内園地) 変形 (孕み増大 +72mm)



⑤ 玉泉院丸北数寄屋門下泉水縁石垣 変形 (前倒れ増大 +98mm)



⑧ 玉泉院丸北東御居間先庭籠下石垣 変形 (前倒れ増大 +50mm)



⑥ 玉泉院丸北数寄屋門台石垣 変形 (前倒れ増大 +49mm)



⑫ 玉泉院丸東石垣 (いもり坂脇) 変形 (前倒れ増大 +41mm)



⑭ 稲荷屋敷石垣 変形 (孕み増大 +15.9mm)



⑯ 数寄屋敷西堀縁 (旧中央ビル裏) 変形 (孕み増大 +59mm)



⑰ 尾坂門南石垣 (西) 変形 (孕み)



③ 玉泉院丸北御居間先土蔵下石垣
変形（前倒れ増大 +3mm）



⑪ 玉泉院丸南西石垣・南石垣
変形（地割れ +77mm）



⑱ 東ノ丸南東石垣 変形（地割れ）



⑳ 尾坂門南石垣（東） 変形（落石）



④ 玉泉院丸北鼠多門続櫓台石垣
変形（天端迫出し）



⑮ 本丸西鉄門南石垣
変形（天端迫出し増大）



⑳ 東ノ丸東石垣 変形（落石 +9mm）



㉑ 三ノ丸北石垣東面
変形（孕み増大 +33mm）



⑨ 玉泉院丸北東納戸土蔵下石垣
変形（天端迫出し）



⑰ 東ノ丸唐門前石垣
変形（孕み増大 +43mm）



㉒ 新丸東石垣 変形（落石）